

รองศาสตราจารย์ อำนวย พานิชกุลพงศ์
วิศวกรโยธา



- อายุ : 68 ปี เกิดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2498
- ประวัติส่วนตัว : สัญชาติไทย
ศาสนาพุทธ
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : กรรมการบริหาร บริษัท ซีวิล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด
- ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2526
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2521
- สมาชิกภาพ : สมาชิกสภาวิศวกร ประเภทสามัญ
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม : วุฒิวิศวกร เลขที่ วย.1159
- ใบอนุญาตผู้ตรวจสอบอาคาร : ประเภทบุคคลธรรมดา เลขที่ บ. 1506
- ประวัติการทำงานรับราชการ :
- เริ่มบรรจุเข้ารับราชการ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2526
 - ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2543
 - ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548

ผลงานด้านการออกแบบโครงสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น

เจ้าของโครงการ: บริษัท สำนักกฎหมายเนติบัณฑิต จำกัด
งบประมาณก่อสร้าง: 20,000,000.- บาท
ผลงานออกแบบ : แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2565

โครงการก่อสร้างสนามไดร์ฟกอล์ฟ โปธาเลีย กอล์ฟ ปาร์ค

เจ้าของโครงการ: บริษัท โปธาเลีย เลเซอร์ ปาร์ค จำกัด
งบประมาณก่อสร้าง: 60,000,000.- บาท
ผลงานออกแบบ : แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2564

อาคารหอสมุดและพิพิธภัณฑ์

เจ้าของโครงการ: วัดโสธรวรารามวรวิหาร
งบประมาณก่อสร้าง: 100,000,000.- บาท
ผลงานออกแบบ: แล้วเสร็จปี พ.ศ.2563

อพาร์ทเมนท์ 7 ชั้น ซอยสุขุมวิท 115

เจ้าของโครงการ: คุณจุมพล คุณาสวรรค์
งบประมาณก่อสร้าง: 50,000,000.- บาท
ผลงานออกแบบ: แล้วเสร็จปี พ.ศ.2563

อาคาร Park and Ride 3 ชั้น โครงการรถไฟฟ้า สายสีชมพู

เจ้าของโครงการ: รพม.
งบประมาณก่อสร้าง: 400,000,000.- บาท
ผลงานออกแบบ: แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2562

อาคารมหาวิทยาลัย, ศาลาเคียง, วิหารคต หลวงพ่อโสธร

เจ้าของโครงการ: วัดโสธรวรารามวรวิหาร
งบประมาณก่อสร้าง: 150,000,000.- บาท
ผลงานออกแบบ: แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2560

อาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น ริมน้ำ

เจ้าของโครงการ: วัดโสธรวรารามวรวิหาร
งบประมาณก่อสร้าง: 100,000,000.- บาท
ผลงานออกแบบ: แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2558

อาคารปฏิบัติการและนวัตกรรมการศึกษา

เจ้าของโครงการ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
งบประมาณก่อสร้าง: 301,852,000.- บาท
ผลงานออกแบบ: แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2558

อาคารหอประชุม

เจ้าของโครงการ: สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
งบประมาณก่อสร้าง: 41,346,224.- บาท
ผลงานออกแบบ: แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2557

อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์

เจ้าของโครงการ: สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
งบประมาณก่อสร้าง: 53,350,000.- บาท
ผลงานออกแบบ: แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2556

อาคารวิทยบริการ

เจ้าของโครงการ: สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
งบประมาณก่อสร้าง: 60,000,000.- บาท
ผลงานออกแบบ: แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2556

ผลงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง โดยมี รศ.อำนาจ พานิชกุลพงศ์ เป็นวิศวกรที่ปรึกษา

อาคารหอสมุดและพิพิธภัณฑ์

เจ้าของโครงการ: วัดโสธรวรารามวรวิหาร
งบประมาณก่อสร้าง: 88,860,000.- บาท
ผลงานควบคุมงาน: แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2565

อาคารมหาวิทยาลัยหลวงพ้อโสธร

เจ้าของโครงการ: วัดโสธรวรารามวรวิหาร
งบประมาณก่อสร้าง: 120,000,000.- บาท
ผลงานควบคุมงาน: แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2562

อาคารเรียนคณะแพทยศาสตร์

เจ้าของโครงการ: คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
งบประมาณก่อสร้าง: 63,000,000.- บาท
ผลงานควบคุมงาน: แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2562

อาคารอเนกประสงค์ริมน้ำ

เจ้าของโครงการ: วัดโสธรวรารามวรวิหาร
งบประมาณก่อสร้าง: 100,000,000.- บาท
ผลงานควบคุมงาน: แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2560

อาคารปฏิบัติการกลางทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 ชั้น

เจ้าของโครงการ: คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
งบประมาณก่อสร้าง: 108,900,000.- บาท
ผลงานควบคุมงาน: แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2559

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 4 ชั้น

เจ้าของโครงการ: วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
งบประมาณก่อสร้าง: 143,500,000.- บาท
ผลงานควบคุมงาน: แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2557

อาคารพักอาศัยของเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น

เจ้าของโครงการ: สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
งบประมาณก่อสร้าง: 88,050,000.- บาท
ผลงานควบคุมงาน: แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2556

อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 ชั้น

เจ้าของโครงการ: คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
งบประมาณก่อสร้าง: 150,000,000.- บาท
ผลงานควบคุมงาน: แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2550

ผลงานด้านการตรวจสอบอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โดยรศ.อำนาจ พานิชกุลพงศ์ ตำแหน่งวิศวกรที่ปรึกษา
ปีที่ตรวจสอบ พ.ศ. 2567

ตรวจสอบสาเหตุการวิบัติของโครงสร้างหลังคาเหล็กอาคารสนามเทนนิส

สถานที่ตั้ง: โรงเรียนนานาชาติ เวลลิงตันคอลเลจ ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร

ตรวจสอบความเสียหายโครงสร้างสระว่ายน้ำ โครงการ JPC Hua Hin Residence

สถานที่ตั้ง: 112 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ตรวจสอบสาเหตุความเสียหายกำแพงกันดินที่เกิดการวิบัติโครงการบางกอกพรีเทรต โซน 6

สถานที่ตั้ง: ถ.เทพารักษ์ กม.19 แยกคลอง 5 ตำบลบางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ตรวจสอบรายการคำนวณของโครงสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย ของ บริษัท โนเบลเอ็นซี จำกัด จ.ชัยนาท

ตรวจสอบความเสียหายโครงสร้างอาคารที่ถูกเพลิงไหม้ของ บริษัท กรีนไบโอแมสอินดัสทรี จำกัด จ.สงขลา

สำรวจความเสียหายของถนน รัช และท่อสาธารณูปโภคใต้พื้นถนนรอบอาคารสันติชาดาน คอนโดมิเนียม กรุงเทพมหานคร

ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขโครงสร้างเสาเหล็กถักยึดตาข่ายสนาม ไดรฟ์กอล์ฟ Golf Channel Center กรุงเทพมหานคร

ปีที่ตรวจสอบ พ.ศ. 2566

ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุการวิบัติของสะพานยกระดับอ่อนนุช-ลาดกระบัง โครงการก่อสร้างทางยกระดับอ่อนนุช-ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุการวิบัติของอาคารโรงงาน บริษัท ซินตี้ฮั่ว แทนเนอร์ จำกัด สถานที่ตั้ง: ซอยเทศบาลบางปู 52 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ตรวจสอบสาเหตุความเสียหายของโครงสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังที่ 35 สถานที่ตั้ง: ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จ.ภูเก็ต

ตรวจสอบสาเหตุความเสียหายของโครงสร้างอาคารบ้านเลขที่ 89 สถานที่ตั้ง: 89 ซอยสุขุมวิท 53 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ตรวจสอบความเสียหายโครงสร้างอาคารคูลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower) บจก. โกลด์โก้ มิลล์คอนสตีล สถานที่ตั้ง: 4E1 Rd ตำบลบ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

ตรวจสอบสาเหตุความเสียหายกำแพงกันดินที่เกิดการวิบัติ สถานที่ตั้ง: อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

ตรวจสอบสาเหตุความเสียหายกระจกอาคาร The Bazaar Hotel Bangkok สถานที่ตั้ง: 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ตรวจสอบความเสียหายโครงสร้างอาคารคูลิ่งทาวเวอร์ โรงไฟฟ้าชีวมวลของ บริษัท บุรีรัมย์ฟาวเวอร์ จำกัด ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จ.บุรีรัมย์

ตรวจสอบสาเหตุครนโครงสร้างเหล็กถักโปรยทรายที่วิบัติของ บริษัท เทพากร จำกัด สถานที่ตั้ง: ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จ.ชุมพร

ตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างบ่อพักน้ำเสีย บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด
สถานที่ตั้ง: 111 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอekinบุรี จ.ปราจีนบุรี

ปีที่ตรวจสอบ พ.ศ. 2565

ตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้างอาคารจอดรถที่ถูกเพลิงไหม้ อาคารเลอบัวแอทสเตททาวเวอร์
สถานที่ตั้ง: 1055 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

สำรวจและตรวจสอบความแข็งแรงโครงสร้างอาคาร Seagate Teparuk Plant (บริเวณพื้นที่ AB5-AB8)
สถานที่ตั้ง: ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างอาคารทางวิศวกรรม
สถานที่ตั้ง: บ้านงูขี้ 99/5 หมู่บ้านวินด์มิลล์ กรีนพาร์ค ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางพลีใหญ่
อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ

ตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างอาคารรามกีฬาในร่มชั้น 6 ที่ถูกเพลิงไหม้ของ บริษัท กสท
โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง: 99 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ตรวจสอบความเสียหายโครงเหล็กรองรับงานระบบภายในอาคารโรงงานของ บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็ก
เหนียวอุตสาหกรรม จำกัด
สถานที่ตั้ง: 7/25 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จ.ระยอง

ตรวจสอบความเสียหายของระบบป้องกันดินพังและงานเสาเข็มโครงการ Vana Hava Waterpark
Phuket (อาคาร B-3) อำเภอกระทุ้ง จ.ภูเก็ต
สถานที่ตั้ง: ตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบวางระบายน้ำฝนภายในอาคารคลังสินค้าของ

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สาขาสุรินทร์
สถานที่ตั้ง: 483 หมู่ 10 แยกสุรินทร์สังขะ อ.เมือง จ.สุรินทร์

ตรวจสอบการเคลื่อนตัวของดินจากการก่อสร้างโครงสร้างชั้นใต้ดิน โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานคร

ปีที่ตรวจสอบ พ.ศ. 2564

ตรวจสอบความแข็งแรงโครงสร้างหลังคาของอาคาร Seagate Power Plant

สถานที่ตั้ง: ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ตรวจสอบความเสียหายโครงสร้างอาคารบ้านพักอาศัย

สถานที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 12 ซอยพรีเมียร์ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ตรวจสอบความเสียหายโครงสร้างอาคารบ้านพักอาศัย

สถานที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 14 ซอยพรีเมียร์ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ตรวจสอบความเสียหายโครงสร้างอาคารบ้านพักอาศัย

สถานที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 31 ซอยพรีเมียร์ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างทางวิศวกรรม

สถานที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 53/2 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ตรวจสอบอาคารที่ถูกเพลิงไหม้ ฝ้าหุ่นส่วนจำกัด กำจร อุตสาหกรรม

สถานที่ตั้ง: ซอยท่าข้าม 14 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ผลงานด้านอื่น

- คณะอนุกรรมการตรวจสอบสัญญาการก่อสร้างทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี
- คณะอนุกรรมการตรวจสอบหาผู้รับผิดชอบทางอาญาและแพ่ง โครงการก่อสร้างทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี
- คณะกรรมการเตรียมดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร
- คณะกรรมการดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร
- ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมประจำกระทรวงการต่างประเทศ